

instruction manual

**eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití**



SMA 051

S
®

SOMOGYI ELEKTRONIC®

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

Children below the age of 3 years should be kept away from the appliance, except where they are under constant supervision.

Children between the age of 3 and 8 may only switch the appliance on/off provided that it has been set up and installed in the normal operating position and they are under supervision, or have been instructed how to operate the appliance safely and understand the hazards associated with use.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

WARNING: Parts of this appliance can become very hot and could cause burns. Extra care should be taken when children or handicapped persons are around.

WARNINGS

- Do not use an excessive amount of soldering tin, only the necessary amount. • If possible, use soldering tin filled with resin. • It is not recommended to use any other soldering material besides/instead of soldering resin because those are often acidic (soldering paste, soldering oil etc.). If you do use any of these, make sure to remove the remnants when finished soldering. • The melting points of different soldering irons can vary significantly, increasing the soldering time. • When not soldering and after finishing your work, make sure there is no flammable material near the hot soldering tool. • Be careful not to touch the soldering tip when using the gun and afterwards; only hold the gun by its handle. • If possible, do not hold the soldered part with your hands; place it in clamps or on a stand instead. • Keep in mind that overheating can also damage the parts or connectors you are soldering. • Only work in a room with good ventilation, and do not inhale the poisonous smoke emitted during soldering.
- Do not leave the warm soldering gun unattended after using it. • Do not remove the soldering tip while still hot as this can decrease the stub's lifetime. • Always let the gun cool off by itself. • The power cord must not touch the gun's hot metal parts. • Always unplug the tool before doing any maintenance (replacing the soldering tip or cleaning it), and after finishing your work. • Protect the gun from direct heat, water, humidity and dust. • For indoor use only under dry circumstances. • If the power cord or the cover is damaged, unplug the gun immediately, and consult a technician. • Keep it out of the reach of children. • Removing the cover results in danger of electric shock.



Caution: Risk of electric shock! Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.

TYPE Y
In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.

The soldering station can be used primarily for telecommunication and heavy-current electric devices, connectors and switches to perform soft soldering that requires low heat intensity. An ideal companion for professional jobs.


The temperature of the soldering tip can be adjusted over a broad range to suit your current purpose; the chosen temperature is maintained by the station. The handle is silicone-coated, and the power cord is insulated by heat-resistant silicone. The tip can be cleaned easily with the included sponge. The tilting holder can be mounted on either side of the station.

Its main advantages over traditional soldering irons:

- precisely controlled adjustable temperature
- quick heat-up and maintained temperature
- high operational and fire safety
- can be used continuously

1. fuse socket • 2. temperature display • 3. heat-resistant silicone cable • 4. handle • 5. protective silicone coating • 6. heat sensor • 7. soldering tip • 8. fastening nut • 9. on/off switch • 10. temperature selector • 11. display switch • 12. current temperature (READ) • 13. set temperature (SET) • 14. sponge for cleaning the tip • 15. holder

1. Clean the surfaces to be soldered. The surfaces must be free of dirt and oxidation. When needed, use sandpaper or other detergents. Do not touch the surface to be soldered with your fingers.
2. Make sure the nut holding the soldering tip is tight and the switch is in the off position.
3. Connect the soldering iron's plug to the socket on the side of the station.
4. Mount the holder on the desired side, adjust the tilting angle, and place the soldering iron inside.
5. Connect the station's plug to the mains socket, then turn on with the switch on the front panel (0-I).
6. Set the DISPLAY switch to the SET position, and set the desired temperature. While the soldering iron is heating up, the red HEATER ON indicator is lit continuously; when the temperature is being maintained, it is flashing. When the soldering iron has heated up, touch the soldering tin with the tip. The soldering gun is ready to use.



Notes:

- Depending on the position of the DISPLAY switch, the display will show either the set temperature (SET) or the current temperature (READ). The temperature control works the same way regardless of the position of this switch.
- The device can be used continuously: it is protected from overheating by a built-in control mechanism.
- It is natural for the soldering tip to wear out. If needed, replace the tip by loosening the nut. Only use a replacement tip of the same type. Always clean the soldering tip of the accumulating dirt. The soldering tool comes with a highly durable, iron-coated copper tip. When out of use, it is recommended to store it covered with soldering tin. If oxidized, it can be cleaned with pure alcohol or fine sandpaper. After cleaning, heat up immediately and cover with soldering tin. It is recommended to remove and clean the tip after 20 hours of use.
- The soldering is perfect if the soldering iron covers the surface in a nearly film-like manner. The appearance of small pearls indicates that the temperature is either still to low or the soldering tip or the soldered surface is dirty.

CLEANING

In order for the device to work properly, with a frequency depending on the severity of the contamination, but at least once a month the device should require cleaning. Before cleaning turn the device off, then cut the power by removing the plug from the socket, and if it is after usage leave it to cool down for at least 20 minutes, before starting to clean! Clean the device with a soft, dry cloth. Do not use aggressive chemicals! The inside of the device, and the electrical parts cannot come into contact with liquids!

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

TECHNICAL PARAMETERS

power voltage: 230 V ~ / 50 Hz
melting fuse: 230 V ~ / 1 A
voltage: 48 W / 24 V ~
soldering tip temperature: cca. 150 ~ 420 °C
maintain set temperature: ± 12 °C
length of soldering iron: 207 mm
length of soldering iron cord: 1.05 m
length of station power cord: 1.2 m
dimensions of station: 115 x 95 x 170 mm
accessories: soldering iron holder, cleaning sponge
replacement soldering iron type: SMA 5051T

TROUBLESHOOTING:

Problem
The soldering iron does not heat up

The tip of the soldering iron is burnt

Possible solution for the problem
Check the mains socket, check the position of the toggle switch, check the connection of the soldering iron
Replace the tip of the soldering iron



SOMOGYI ELEKTRONIC®

A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

A 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak ki-/bekapcsolhatják a készüléket, feltéve, ha azt a normál működési helyzetében helyezték el és telepítették, valamint felügyelet alatt vannak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

FIGYELEM: Ezen készülék néhány része nagyon forróvá válhat és égési sérülést okozhat. Különösen vigyázni kell, ha gyermekek és kiszolgáltatott emberek vannak jelen.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használjon túl sok ónt, csak amennyit feltétlenül szükséges! • Lehetőleg gyantával töltött forrasztónnal dolgozzon! • Nem ajánlott forrasztó gyanta helyett/mellett más folyasztószert is használni, mert azok sokszor savas kémhatásúak (forrasztó paszta, forrasztó olaj...). Ha mégis használt ilyet, távolítsa el annak maradványait forrasztás után! • A különböző összetételű forrasztónok olvadáspontja jelentősen eltérhet, ez megnövelheti a forrasztási időt. • Forrasztás közben és a munka befejezés után ügyeljen arra, hogy a meleg készülék közelében ne legyen gyúlékony anyag! • Használat közben és közvetlenül utána óvakodjon a forrasztócsúcs érintésétől, kizárolag a markolatot fogja meg! • A munkadarabot lehetőleg ne a kezében tartsa, hanem helyezze szorítóba vagy segédállványra! • Ügyeljen arra, hogy a túlmelegítés az éppen forrasztott alkatrészek, csatlakozók meghibásodását is okozhatja! • Csak jól szellőző helyiségben dolgozzon, és ne lélegezze be a forrasztáskor keletkező mérgező füstöt! • A használat után még meleg forrasztópákát ne hagyja felügyelet nélküli! • Ne távolítsa el a forrasztócsúcsot, amíg meleg a készülék, mert ez lerövidítheti a fűtőelem élettartamát! • Mindig hagyja a pákát természetes módon kihülni! • A csatlakozókábel nem érintkezhet a melegedő fém alkatrészekkel! • minden karbantartási munkálat (forrasztócsúcs csere, tisztítás) megkezdése előtt, és a forrasztás befejezése után áramtalanítsa a hálózati dugó kihúzásával! • A készüléket ója közvetlen hőhatástól, nedvességtől, párától, portól! • Csak beltéri, száraz körülmények között használja! • A hálózati csatlakozókábel vagy a burkolat megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa, és forduljon szakemberhez! • Tartsa távol gyermekeitől! • A burkolat eltávolítása tilos és életveszélyes!

⚠ Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása!
Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

⚠ Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárolag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

A forrasztópáka-állomás elsősorban híradástechnikai és erősáramú elektromos készülékek, csatlakozók, kapcsolók kis hőigényű lágyforrasztási munkatalánai alkalmazható. Ideális tár professzionális műszerész munkákhoz. A páka hegyének hőmérséklete mindenkorai alkalmazáshoz széles határok között beállítható, és a megadott hőmérsékletet tarja a készülék. A markolaton szilikongumi található, a páka kábele hőálló szilikongábel. A tartozék szivacs segítségével könnyen tisztán tartható a pákahagy. A döntető pákatartó az állomás bármelyik oldalára felszerelhető.

Előnyei a hagyományos forrasztópákkal szemben:

- precíz hőmérséklet-beállítás
- gyors felfűtés és a kívánt hőmérséklet tartása
- nagy üzem- és tübbiztonság
- folyamatos munkavégzés biztosítása

1. biztosítékfoglalat • 2. hőmérséklet-kijelző • 3. hőálló szilikongábel • 4. markolat • 5. szilikongábel
• 6. hőérzékelő • 7. forrasztócsúcs • 8. rögzítő csavaranya • 9. be- és kikapcsoló • 10. hőmérséklet-beállító • 11. kijelző átkapcsoló • 12. aktuális hőmérséklet (READ) • 13. beállított hőmérséklet (SET) • 14. forrasztócsúcs-tisztító szivacs • 15. forrasztópáka tartó

1. Tisztitsa meg a forrasztandó felületeket. Nem maradhat rajtuk szennyeződés, oxidáció. Szükség esetén alkalmazzon csiszolóvásznat vagy más tisztítószeret. A megfertőzött felületeket ne érintse meg ujjal.
2. Ellenőrizze, hogy a forrasztócsúcst a rögzítő anya jól meg van-e húzva és a kapcsoló ki van-e kapcsolva.
3. Csatlakoztassa a forrasztópáka dugóját a pákaállomás oldalán található aljzatba.
4. Helyezze el a pákatartót az igénye szerinti oldalon és szögben, majd tegye bele a forrasztópákat.
5. Csatlakoztassa a hálózatra a pákaállomás dugóját, majd kapcsolja be az előlapon található kapcsolót (0-1).
6. A DISPLAY kapcsolót helyezze SET állásba, majd állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A felületi időszakban a HEATER ON piros visszajelző folyamatosan világít, mik az elérte hőmérséklet tartása minden villgo. A felfűtés befejezése után érintse a forrasztócsúcst a forrasztónhoz. A forrasztópáka készen áll a használatra.

Megjegyzések:

- A DISPLAY kapcsoló pozíciójáról függően a kijelzőről a beállított hőmérséklet (SET), vagy az aktuális hőmérséklet (READ) olvasható le. A hőmérséklet-szabályozó minden kapcsolóállásban azonosan funkcionál!
- A készülék folyamatosan használható, túlmelegedését beépített védettem elölzi meg.
- A forrasztócsúcs elhasználódása természetes jelenség. Szükség esetén cserélje ki a csavaranya meglazítása után. Csak az eredetivel megegyező típusú pótóhelyet használjon! A forrasztócsúcs folyamatosan tisztítani kell a rárakodott szennyeződések től. Gyárilag behelyezett csúcs vas bevonatú réz, amely igen hosszú ellettartamú. Használatakor kívül ónnal befuttatva ajánljott tárolni. Oxidáció esetén tisztá alkohollal, vagy finom csiszolóvászonnal lehet megfizzálni. Utána azonnal fel kell melegeníteni és ónnal befuttatni. minden 20 óra használat után ajánljott a helyet ellátottanilag és megfizzálni.
- Tökéletes a forrasztás, ha a forrasztón szétfűt a felületeken, mintegy filmréteget képezz. Kis rögök, gyöngök megjelenése vagy a még túl alacsony hőmérsékletre, vagy a szennyezett forrasztócsúcsra/felületekre utal.

TISZTÍTÁS

A készülék optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a készülék tisztítása. Tisztítás előtt áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával, illetve használat után hagyja legalább 20 percet hűlni a készüléket mielőtt megkezdi a tisztítást! Puha, száraz ruhával tisztítsa meg a készüléket. Ne használjon agresszív tisztítószeret! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!

A hulladékká vált berendezést elkülönléten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! Használt vagy hulladékká vált berendezés téritésszeresen átátható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyén is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.sal.hu


MŰSZAKI ADATOK

tápfeszültség: 230 V ~ / 50 Hz
olvadóbiztosíték: 230 V ~ / 1 A
teljesítmény: 48 W / 24 V ~
forrasztócsúcs hőmérséklete: kb. 150 - 420 °C
beállított hőmérséklet tartása: ± 12 °C
forrasztópáka hossza: 207 mm
forrasztópáka csatlakozókábel hossza: 1,05 m
pákaállomás hálózati csatlakozókábel hossza: 1,2 m
pákaállomás mérete: 115 x 95 x 170 mm
tartozékok: pákatartó állvány, tisztító szivacs
cserepáka típusa: SMA 5051T

HIBAELHÁRÍTÁS:

Hibajelenség
Nem fűt a páka
Elég a páka vége

A hiba lehetséges megoldása
Ellenőrizze a hálózati csatlakozót, ellenőrizze a billenő kapcsoló állását, ellenőrizze a páka csatlakozását
Cserélje ki a páka végét



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.

Spotrebič držte mimo dosahu detí do 3 rokov, okrem prípadu, keď deti máte neustále pod dozorom.

Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov môžu spotrebič len za- a vypnúť za predpokladu, že je umiestnený a inštalovaný vo svojej normálnej prevádzkovej polohe, ak sú deti pod dozorom alebo sú poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopia možné nebezpečenstvá pri používaní výrobku.

Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokial' im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

POZOR: Niektoré časti tohto spotrebiča môžu byť horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Obzvlášť treba dávať pozor, keď sú v prítomnosti spotrebiča deti a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami.

UPOZORNENIA

- Nepoužívajte veľa cínu, len koľko je potrebné! • Podľa možnosti pracujte s cínom obsahujúcim kalafúnu!
- Neodporúča sa použiť namiesto/spolu cín s kalafúnou použiť inú spájkovaciu látku, lebo tie môžu niekedy reagovať kysle (spájkovacia pasta, spájkovaci olej ...) V prípade, že ste takéto použili, po spájkovaní odstráňte jeho zvyšky!
- Teplota topenia cínov s rôznym zložením môže byť veľmi rozdielna, čo môže predísťiť dobu spájkowania.
- Dbajte na to, aby počas spájkowania, alebo po ukončení nebola v blízkosti teplého prístroja horľavá látka!
- Pri použití a následne po použití sa nedotýkajte hrotu, chytiť môžete len rukoväť!
- Pracovný kus nedrzte v ruke, ale umiestnite do zveráka alebo pomocného držiaka!
- Dávajte pozor na to, že prehriatie spájkovaných súčiastok, prípojok môže viesť k poškodeniu!
- Pracujte len v dobre vetranej miestnosti a nevdychujte jedovatý dym, vytvárajúci sa pri spájkovaní!
- Po použití nenechávajte ešte teplú spájkovaciu pištol bez dozoru!
- Neodstraňujte hrot pokial' je prístroj ešte teply, lebo to môže znižovať životnosť prístroja!
- Vždy nechajte vychladnúť páku prirodzeným spôsobom!
- Prípojka sa nesmie dotknúť teplých kovových súčiastok!
- Pred začatím prevádzkania (výmena spájkovacieho hrotu, čistenie) a po ukončení spájkowania vytiahnite prístroj zo siete!
- Spájkovacích prác odpojte prístroj z elektrickej siete vytiahnutím vidlice!
- Prístroj chráňte od priameho tepla, vlhka, prachu!
- Používajte len v suchom vnútornom prostredí!
- V prípade poškodenia sieťového vedenia alebo krytu hned' vypnite z elektrickej zásuvky a obráťte sa na odborníka!
- Držte ďaleko od detí!
- Odstránenie krytu je zakázané a životu nebezpečné!



Nebezpečenstvo úrazu prúdom! Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho príslušenstvo je prísně zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!



Ak sa sieťový kábel poškodí, výmenu kábla zverte výrobcovi alebo odbornému servisu!
Význam piktogramu: **Prístroj nezakryte!**

Spájkovaci stanicu v prvom rade možno použiť na telekomunikačné, silnoprúdové elektronické prístroje, prípojky, vypínače, na jemné spájkovanie. Ideálny na profesionálne jemné, mechanické využitie. Teplotu hrotu páky možno nastaviť vo veľkom rozsahu na všeobecné využitie. Prístroj zároveň udržuje nastavenú teplotu. Rukoväť je zo silikónovej gumeného materiálu a kábel páky je zo silikónového vedenia odolný voči teplote. Hrot páky je pomocou príslušnej špongie na spájkovací hrot. Sklopiteľný držiak páky je možný namontovať na hociktorú stranu stanicie.

Prednosti oproti jednoduchým spájkovacím pákam:

- precinie nastavenie a kontrola teploty
- rýchle zhotvacie a udržanie príslušnej teploty
- veľká prevádzková a protipožiarne bezpečnosť
- bezpečné, postupné prevádzkovanie

1. poistkový domček • 2. signálizácia teploty • 3. teplota odolné silikónové vedenie • 4. rukoväť • 5. silikonový ochranný plášt • 6. snímač teploty • 7. spájkovací hrot • 8. upevňovacia matica • 9. vypínač a zapínač • 10. nastavenie teploty • 11. signálizátor prepnutia • 12. aktuálna teplota (READ) • 13. nastavená teplota (SET) • 14. čistiaca špongia na spájkovací hrot • 15. držiak spájkovacej páky

1. Očistite miesto spájkovania. Nemôže na nej zostať nečistota, oxidácia. V prípade potreby použite brúsené plátno alebo iný čistiaci prostriedok. Očistenie povrchu sa nedotýkajte.
2. Skontrolujte, či sú zatiahnuté matice pridržiavajúce spájkovacie hroty a či sú vypínače vypnuté.
3. Vidlicu spájkovačky zapojte do zásuvky nachádzajúcej sa na bočnej strane spájkovacej stanice.
4. Držiak páky umiestnite na príslušnej strane a v uhu podľa vlastného výberu a vložte spájkovaciu páku.
5. Prístroj zapojte do siete a zapnite (0-I).
6. DISPLAY vypínač dajte do polohy SET, a nastavte potrebnú teplotu. Pri zohrievaní červená signálizácia HEATER ON neustále svieti, kým už pri dosiahnutí potrebej teploty bliká. Po dokončení zohrievania dotknite spájkovací hrot k spájkovaciemu cínu. Spájkovacia páka je prípravená na použitie.

Upozornenia:

- Na displej možno odčítať podľa polohy DISPLAY vypínača nastavenú hodnotu (SET) alebo aktuálnu teplotu (READ). Ovládač teploty má v obidvoch poziciach rovnakú funkciu.
- Prístroj možno neustále používať je chránený proti prehratiu.
- Optrebovanie spájkovacieho hrotu je samozrejmé. V prípade potreby ho vymeňte vyskrutkováním matice. Náhradný hrot používajte len podľa originálneho typu! Spájkovaci hrot treba neustále čistiť od usadených nečistôt! Spájkovací železný pomedený hrot má dlhú životnosť. Doporučuje sa uschovávať pocinovaný. V prípade oxidácie čistite alkoholom, alebo použite na čistenie brúsené plátno. Potom ihned zohrejte a pocinujte. Po každých 20 hodín použitia odstraňte hrot a očistite.
- Dokonalé spájkovanie je kde cína s rozprestrie na povrchu ako film. Malé guľôčky sa môžu vytvárať, ak potrebná teplota nie je dosiahnutá, alebo pri nečistom spájkovacom hrote.

ČISTENIE

Za účelom optimálnej prevádzky prístroja je potrebné prístroj čistiť v závislosti od stupňa znečistenia, ale aspoň raz mesačne.

Pred čistením odpojte spájkovačku od elektrickej energie vytiahnutím sieťovej zástrčky zo zásuvky elektrickej siete, respektive po použití nechajte spájkovačku vychladnúť aspoň 20 minút! Očistite mäkkou, suchou utierkou. Nepoužívajte agresívne čistiaci prostriedky! Dbaťte na to, aby so do vnútra prístroja, na jeho elektrické súčiastky nedostala voda!

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odvzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráni životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

napätie: 230 V ~ / 50 Hz
udržanie nastavenej teploty: 230 V ~ / 1 A
výkon: 48 W / 24 V ~
teplota spájkovacieho hrotu: cca. 150 – 420 °C
udržanie nastavenej teploty: ± 12 °C
dĺžka spájkovacej páky: 207 mm
dĺžka pripojovacieho vedenia spájkovacej páky: 1,05 m
dĺžka pripojovacieho vedenia pákovej stanice: 1,2 m
dĺžka pákovej stanice: 115 x 95 x 170 mm
príslušenstvo: stojan na držiak spájkovej páky, čistiaca špongia
typ náhradného hrotu: SMA 5051T

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

| | |
|--------------------------|--|
| Problém | Riešenie problému |
| Spájkovačka neohrieva | Skontrolujte sieťovú prípojku, poziciu kolískového spínača, pripojenie spájkovačky |
| Spájkovací hrot sa spáli | Vymeňte spájkovací hrot |



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Înaintea punerii în funcționare a aparatului, vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le. Originalul a fost redactat în limba maghiară.

Copiii sub 3 ani trebuie să răspundă departe de dispozitiv, cu excepția cazului în care sunt sub supraveghere permanentă.

Copiii peste 3 ani, dar sub 8 ani au voie numai să oprească și să pornească aparatul, dacă aparatul este instalat și poziționat în condiții normale de utilizare, și în cazul în care sunt supravegheați de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheați de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informate cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este posibilă numai cu supravegherea unui adult.

ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Este necesară precauție sporită dacă sunt prezenți copii sau persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate.

ATENȚIONĂRI

- Nu folosiți prea mult fludor. Doar cât este necesar. • Folosiți pe cât posibil fludor care are în compozиție sacâz. • Nu este indicat folosirea și a altor soluții de lipit (pastă, ulei de lipit) pe lângă sacâzul din fludor. Dacă totuși se folosește, după terminarea lucrului se curăță suprafața de surplus. • Folosirea în același moment a mai multor tipuri de fludor nu este indicată. Crescând timpul de încălzire datorită compoziției posibil diferită a fludorului puteți avea neplăceri. • În timpul lucrului și după terminarea lui nu tineți părțile care calde în apropierea materialelor ușor inflamabile. • În timpul funcționării și imediat după folosire evitați atingerea vârfului. Atingeți doar mânerul acestuia. • Suprafețele de lipit nu le țineți în mână. Folosiți menghină sau suport. • Supraîncălzirea poate cauza chiar defectarea aparatelor la care se doresc a se face lipituri. Deci, ATENȚIE! • Se lipește doar în încăperi bine ventilate, fumul rezultat prin arderea fludorului este toxic. În cazul fludorului care conține plumb. • După folosire nu lăsați pistolul nesupravegheat. • Nu îndepărtați vârful până pistolul este cald. • Lăsați întotdeauna să se răcescă natural. • Cablu de alimentare nu trebuie să atingă suprafețele care se încălzesc. • Toate lucrările de întreținere (schimbarea și curățarea vârfului) precum și depozitarea se face cu cablu de rețea 220 VAC deconectat. • Protejați pistolul împotriva surselor externe de căldură, umiditate, praf! • Se folosește doar în mediu uscat și în interior. • La orice defecțiune a cablului de alimentare scoateți-l din priză. • Nu lăsați la îndemâna copiilor! • Demontarea carcasei este strict interzisă ! pericol de electrocutare!



Pericol de electrocutare! Este interzisă demontarea sau modificarea aparatului ori a părților componente ale acestuia. În cazul avariei oricărei părți a aparatului, scoateți imediat aparatul de sub tensiune și chemați un specialist!



În cazul în care cablul de alimentare de la rețeaua electrică se defectează schimbarea acestuia poate fi efectuată exclusiv de către producător, de service-ul acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară!

Stația de lipit este ideal pentru lipiri la aparate de putere, de telecomunicații, conectori, comutatori puțin rezistente la căldură. Este aparatul pentru lucrări profi. Temperatura vârfului ciocanului este reglabilă într-o gamă largă, temperatură reglată fiind păstrată constantă de către stație. Pe mânerul ciocanului este un cauciuc siliconat, iar cablu este un cablu siliconat rezistent la căldură. Cu ajutorul buretelui inclus se poate curăța foarte ușor vârful ciocanului. Suportul de ciocan reglabil se poate monta pe partea dorită.

Avantajele față de un ciocan de lipit uzual:

- reglare precisă și urmărire a temperaturii
- încălzire rapidă și păstrarea acestuia
- siguranță în funcționare și protecție termică bună
- folosire continuă bună

1. suport siguranță • 2. afișaj temperatură • 3. cablu siliconat rezistent la temperatură • 4. mâner • 5. halat protecție siliconat • 6. senzor temperatură • 7. vârf lipire • 8. șaibă prindere • 9. întrerupator • 10. comutator temperatură • 11. comutator afișaj • 12. temperatură actuală (READ) • 13. temperatură reglată (SET) • 14. burete curățare • 15. suport ciocan

1. Curățați bine de grăsimi și oxidanți suprafețele care se doresc a se lipi. Folosiți hârtie abrazivă sau soluții de curățat dacă este nevoie. După curățare nu atingeți aceste suprafețe cu mâna.
2. Verificați dacă vârful este bine prins și întrerupatorul este pe OFF.
3. Conectați cablu ciocanului la stație.
4. Poziționați suportul de ciocan pe partea dorită și puneti ciocanul în acesta.
5. Conectați aparatul la rețeaua de 220VAC apoi puteți comuta pe ON din întrerupatorul 0 – I.
6. Puneiți comutatorul DISPLAY pe poziția SET, apoi reglați temperatură dorită. Avertizorul luminos HEATER ON luminează continuu roșu pe timpul încălzirii până la atinge temperaturii dorite, pălpând roșu în momentul când temperatura dorită este atinsă. Din acest moment aparatul este gata pentru folosire.

Observații:

- Cele două poziții al comutatorului DISPLAY afișează temperatura dorită (SET) și temperatura citită (READ). Stația lucrează la fel indiferent de poziția acestuia.
- Aparatul este protejat termic, se poate folosi continuu.
- Vârful este un consumabil, deci consumarea lui este un fenomen normal. Dacă este cazul schimbați-l prin slăbirea șuruburilor, folosiți doar vârf de același tip cu cel original. Vârful necesită curățări periodice. Vârful livrat cu aparatul este dintr-un material rezistent și are viață lungă. La depozitare este indicat ca acesta să aibă un strat de fludor. În cazul oxidării este indicat curățarea cu alcool sau cu hârtie abrazivă fină. Immediat după aceasta trebuie încăzit și coșitorit. La fiecare 20 ore de funcționare este indicată o curățare a vârfului.
- Lipirea este deplină când fludorul se prelunge pe suprafețele de lipit. Apariția unor biluțe înseamnă că ori pistolul nu a ajuns la temperatura optimă de lipire ori vârful acestuia trebuie curățat.

Observații:

- Aparatul este protejat termic, se poate folosi continuu.
- Vârful este un consumabil, deci consumarea lui este un fenomen normal. Dacă este cazul schimbați-l prin slăbirea șuruburilor, folosiți doar vârf de același tip cu cel original. Vârful necesită curățări periodice. Vârful livrat cu aparatul este dintr-un material rezistent și are viață lungă. La depozitare este indicat ca acesta să aibă un strat de fludor. În cazul oxidării este indicat curățarea cu alcool sau cu hârtie abrazivă fină. Immediat după aceasta trebuie încăzit și coșitorit. La fiecare 20 ore de funcționare este indicată o curățare a vârfului.
- Lipirea este deplină când fludorul se prelunge pe suprafețele de lipit. Apariția unor biluțe înseamnă că ori pistolul nu a ajuns la temperatura optimă de lipire ori vârful acestuia trebuie curățat.

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la loți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind pe producători și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

DATE TEHNICE

tensiune de alimentare: 230 V ~ / 50 Hz

siguranță de topire: 230 V ~ / 1 A

putere: 48 W / 24 V ~

temperatura vârfului: aprox 150 – 420 °C

menținerea temperaturii regulate: ± 12 °C

lungime ciocan: 207 mm lungime cablu ciocan: 1,05 m

lungime cablu stație: 1,2 m

dimensiuni stație: 115 x 95 x 170 mm

inclusiv: suport ciocan, burete curățare

tipul ciocanului de rezervă: SMA 5051T

DEPANARE:

Defecțiune

Ciocanul nu încălzește

Se arde vârful ciocanului

Possible soluție

Verificați conectorii de rețea, verificați poziția

comutatorului, verificați conexiunea ciocanului

Schimbați vârful ciocanul



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Decu mlađu od 3 godine ne puštati u blizinu uređaja, izuzev ako postoji konstantan nadzor odrasle odgovorne osobe.


Daca između 3 i 8 godina uređaj smeju samo da isključuju i uključuju ali samo u slučajevima ukoliko je uređaj montiran pravilno, u normalnim uslovima rada ili su pod nadzorom, ako su upućeni u njeno bezbedno i pravilno rukovanje.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenaj ovog prizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

NAPOMENA: Neki delovi ovog uređaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekatine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

NAPOMENE

- Ne koristite više tinola nego što je potrebno! • Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalofonijumom! • Ukoliko koristite druga sredstva za lemljenje kao što su paste ili ulje za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemljenja odstranite višak! • Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja! • Za vreme pauze ili nakon završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materija! • U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete topli vrh lemilice. Držite je isključivo za rukohvat. • Po mogućnosti lemljeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stegu za tu namenu. • Obratite pažnju da pregrevanje može da ošteći lemljene delove! • Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama, ne udišite isparenja prilikom lemljenja. • Nakon upotrebe ne ostavljajte topiju lemilicu bez nadzora. • Ne odstranjujte još topao vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha. • Lemilicu uvek hladite prirodnim putem. • Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete. • Prilikom održavanja (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena! • Uređaj štitite od direktnog uticaja sunca, vlage, pare i prljavštine. • Upotreba samo u sobnim uslovima u suvim prostorijama. • U slučaju oštećenja priključnog kabela ili utikača obratite se stručnom licu. • Držite lemilicu van domaća dece! • Odstranjivanje kućišta je zabranjeno i opasno po život!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati!

U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i обратите se stručnom licu!
Ukoliko se oseti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili
slična kvalifikovana osoba!

Upotrebljava u elektronici i energetici, za meko lemljenje kontakata i priključaka kojima nije potrebna velika topotna energija za lemljenje. Idealna za profesionalnu elektrotehniku. Podesiva temperatura vrha lemilice omogućava široku primenu u svim slučajevima. Na drži se nalazi silikonska navlaka protiv proklizavanja, dok je priključni kabel termootporan, takođe silikonske izolacije.

Pomoć sundera za čišćenje vrha lemilice se jednostavno održava. Podesivi držać štapa lemilice je montažni i može se postaviti sa obe strane baze.

Prednosti u odnosu na standardne lemilice:

- precizno podešavanje i kontrola temperature
- brzo zagrevanje i zadržavanje zadate temperature
- visok stepen bezbednosti
- mogućnost dugotrajanog rada

1. kućište osigurača • 2. prikaz temperature • 3. silikonski kabel • 4. drška • 5. silikonska navlaka • 6. temperaturni senzor • 7. vrh lemilice • 8. matica za prtičvšenje • 9. prekidač • 10. podešavanje temperature • 11. prekidač displeja • 12. aktuelna temperatura (READ) • 13. podešena temperatura (SET) • 14. sunder za čišćenje vrha • 15. držać lemilice

1. Očistite površinu za lemljenje, na njoj ne sme da bude prijavštine ili oksidacija. Po potrebi koristite šmirglu ili neko sredstvo za čišćenje. Već očišćenju površinu ne dodirujte prstima.
2. Pre uključenja lemilice proverite da li je vrh lemilice stabilan i zategnut.
3. Postavite priključni kabel lemilice u utičnicu na strani baze.
4. Montirajte držać lemilice sa odgovarajuće strane baze.
5. Uključite bazu u mrežnu utičnicu i uključite lemilicu prekidačem.
6. DISPLAY prekidač postavite u položaj SET i podešite željenu temperaturu. Za vreme zagrevanja led indikacija HEATER ON konstantno svetli, a prilikom zadržavanja temperature prelazi u treptavički režim rada. Nakon što je lemilica dostigla zadatu temperaturu dodirnite za tinol žicom vrh i lemljenje može da počne.

Napomene:

- Zavisno od položaja prekidača DISPLAY može se očitati zadata temperatura (SET), odnosno aktuelna (READ). Podešavanje temperature u oba položaja isto funkcioniše.
- Lemilica može konstantno da se koristi jer je ugrađena zaštitna od pregrevanja.
- Trošenje vrha lemilice je prirodna pojava. Po potrebi ga menjajte. Vrh zamenite samo sa vrhom identičnim originalu. Vrh je potrebljivo konstantno čistiti od prijavština. Fabrički postavljeni vrh je napravljen od metaliziranog bakra koji je dugog radnog veka. U slučaju oksidacije vrh možete čistiti alkoholom ili finom šmirglom. Nakon čišćenja šmirglom lemilicu je potrebljivo odmah zagrijati i presvući vrh tinolom. Detaljno čišćenje je preporučljivo na svakih 20 sati rada.
- Lemljenje je ispravno ukoliko se tinol pravilno razlije po površini. Ukoliko se tinol ne razlije pravilno, uzroci mogu biti premala temperatura ili prijavština.

ČIŠĆENJE

U cilju optimalnog funkcionisanja uređaja, uređaj se treba čistiti dinamikom koja je u zavisnosti od visine zagađenja uređaja, ali najmanje jedanput mesečno. Pre čišćenja isključite lemilicu izvlačenjem mrežnog kabla iz utičnice i ostavite je da se ohladi oko 20 minuta! Lemilicu očistite mekanom suvom krpom. Čišćenje radite mekanim krpama, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u kućište lemilice!

Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.


TEHNIČKI PODACI

nапајање: 230 V ~ / 50 Hz
топливи осигураč: 230 V ~ / 1 A
снага: 48 W / 24 V ~
температура врха: опт. 150 – 420 °C
пodesiva temperatura: ± 12 °C
dužina štapa: 207 mm
dužina priključnog kabla štapa lemilice: 1,05 m
dužina mrežnog, napajnjog kabla: 1,2 m
dimenzije baze: 115 x 95 x 170 mm
pribor: stalak, sunder za čišćenje
tip zamenskog štapa: SMA 5051T

ODKLANJANJE GREŠKE:

Greška
Lemilica se ne greje
Vrh lemilice je izgoreo

Rešenje za otklanjanje greške
Proverite mrežni napon, proverite položaj prekidača,
proverite priključak štapa
Zamenite vrh lemilice



Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Otrokom mlajšim od 3 let ne dovoliti in ne spustiti v bližino naprave, izjemoma če obstaja konstanten nadzor odrasle osebe.

Oroci med 3 in 8 letom starosti lahko izklapljo in vklapljo napravo samo v primeru v kolikor je naprava montirana pravilno, v normanilih pogojih delovanja če so pod nadzorom, če so seznanjeni z njenim varnim in pravilnim rokovanjem.

Ta naprava ni predvidena za uporabo osebam z zmanjšano psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskušenim osebam vključujuč tudi otroke, otroci starejši od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prisotnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom.Uporabniško vzdrževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe.

OPOMBA : Nekateri deli te naprave so lahko zelo vroči in lahko povzročijo opekline. Pri delovanju je potrebno dati več pozornosti v primeru če so prisotni otroci in nemočne osebe.

OPOZORILA

- Ne trošiti čezmerno mnogo kositra, samo toliko, kolikor je nujno! • Če je mogoče uporabite cin za spajkanje polnjen z smolo! • Ni prporočno da se poleg/namesto smole za spajkanje uporabi drugo sredstvo, ker ona često jemaju kiseli vpliv (pasta za spajkanje, olje za spajkanje...). V kolikor kljub temu uporabljate takršna sredstva, po spajkanju oddaljite osatline sredstva! • Točka taljenja cina za spajkanje z različno sestavo se lahko pomembeno razlikova, in to lahko podaljša vreme spajkanja. • V pavzi spajkanja in po dovršitev pazite na to da vroči deli ne prispe blizu vnetljivih snovi! • Pri delu in po dovršitev ogibajte dotik vrha za spajkanje, držite spajkalo edino za ročaje! • Delovni predmet če je mogoče ne držati v roki, ampak ga umestite v primež ali na pomočno stojalo! • Popazite na to, da pregrejetje lahko poškoduje ravnokar spajkane dele, priključke! • Delajte samo u dobro pevzračevanom prostori i ne vdihajte dim, kateri nastaja pri spajkanju! • Spajkalo, katero je po uporabi že vroče ne pustiti brez nadzorstva! • Ne skidati vrh za spajkanje sa še vrče naprave, ker to lahko krajša življenjska doba koreninskega elementa! • Vedno dopustite da se spajkalo ohladi naravno! • Ni dovoljno da priključni kabel dotika vroče kovinske dele! • Pred pričetek vsakega dela na vzdrževanju (izmenjava žarnice, Izmenjava vrha za spajkanje) in nakon dovršitev spajkanja isključiti napetost z izvlečevanje stičnice iz omrežja! • Naprava se treba ščititi od neposrednega vpliva topline, vlage, pare, praha! • Dovoljena je uporaba samo v zaprtom prostoru, na suhem mestu! • V primeru poškodovanja mrežnega kabla ali zunanje obloge nemudoma izključite napetost, in poklicajte strokovnika! • Hranite je zunaj dosega otrokov! • Odmontiranje zunanje obloge je prepovedano in nevarno za življenje!



Nevarnost pred električnim udarom! Prepovedano je razstavljati napravo in njegove dele popravljati! V primeru kakrsne koli okvare ali poškodbe, nemudoma izključite napravo in se obrnite na strokovno usposobljeno osebo! V kolikor se poškoduje priključni kabel, lahko zamenjavo izvrši samo pooblaščena oseba uvoznika ali podobno kvalificirana oseba!

Spajkalo je pred svem uporabena za dela na telekomunikacijskim in napravama jakega toka, na priključkami, stikalima, za mheko spajkanje koder je mala potreba za toplotno energijo. Idealna pomoci še pri profesionalnih preciznih radovima. Temperatura vrha spajkala se v širokem območju lahko nastavi glede na tokratne zahteve, in obdržava postavljeno temperaturo. Na ročaju je silikonska guma, kabel spajkala je silikonski kabel odporen proti toploti. Vrh spajkala se lahko očisti z sruživo v opravi. Zloživa stojka spajkala se lahko nastavi katerikoli strani kompleta.

Prednosti pred klasičnim spajkalim:

- Precizna namestitev inkontrola temperature
- Hitro zagreteje in vzdrževanje postavljene temperature
- Velika varnost pri delu in varnost od požara
- Možno nepretrgano delanje

1. okov zavarovalke • 2. indikator temperature • 3. silikonski kabel odporen proti toploti • 4. ročaj • 5. silikonska zaščitna obloga • 6. temperaturni senzor • 7. vrh za lemljajanje • 8. pričvrstna matica • 9. stikalo vklop/vzaklop • 10. regulator temperature • 11. preklopka indikatora • 12. trenutna temperatura (READ) • 13. nastavljena temperatura (SET) • 14. sruživa za čiščenje vrha • 15. oslon spajkala

1. Očistite površine koje nameravate spajkati. Na njima ne smije ostati nečistoča, oksidacija. Po potrebi uporabite brusno platno ili drugo sredstvo za čiščenje. Očiščene površine nemojte dotikati rukom.
2. Kontrolirajte dali je matica za pričvrstitev vrha dobro privita in dali je stikalo izključeno.
3. Priključnico spajkala vklopite v stičnico na boku kompleta.
4. Postavite oslon v poljuben položaj in v njega postavite spajkalo.
5. Priključite na omrežje stičnicu spajkala, po tem vklopite stikalo na prednjem strani kompleta (0-I).
6. Preklopku DISPLAY nastavite v položaj SET, po tem postavite želeno temperaturo. V vreme ogreja rdeči signal HEATER ON nepretrgano sveti, ampak v vreme vzdrževanja temperature trepce. Po ogreju vrh za spajkanje dotikajte na cin za spajkanje. Spajkalo je pripravno za uporabo.

Pripombe:

- Odvisno od položaja preklopke DISPLAY, sa displeja se lahko odčitati postavljena temperatura (SET), ali trenutna temperatura (READ). Regulator temperature funkcioniра v katerikoli položaju.
- Naprava se lahko uporabi nepretrgano, pregretje je preprečeno z vgradnjem zaščitnim elementom.
- Obrazljanje vrha je normalna pojava, če je nujoj izmenjajte ga, za to zrhljajte dve matice katere so pri korenino. Uporabite semo te vrhe katere so po preseku in dolžini identični z originalnim! Vrh se nepretrgano treba očistiti od usedanega onesnaževanja! Tovarniški vrh vrh je od bakra prevučenog železom, kateri ima dolgo življenska doba. Kadar ni v uporabi, priporočno ga je hraniti prevučenim cinom. V primeru oksidacije se lahko očistiti cinom ali finim smirkom. Po tem se nezamudoma treba zagreti in prevuči cinom. Po vsakih 20 sati delanja priporočno je vzeti vrh in očistiti.
- Popolno spajkanje je, če se cin za spajkanje razteže po površinami, stvarajoč kovinski sloj. Pojav malih gruda, kaplja dokazuje ali na še nezadostno temperaturo, li na onesnaževanje na vrhu/površini.

ČIŠČENJE

Zaradi optimalnega delovanja naprave v odvisnosti od količine umazanja, je treba napravo redno čistiti, najmanj enkrat mesečno. Pred čiščenjem izključite spajkalnik tako da izvlecete mrežni kabel iz električne vtičnice in ga pustite da se ohladi okoli 20 minut! Spajkalnik očistite z mehko suho krpo. Čiščenje izvajajte z mehkim krpam, ne uporabljajte agresivna kemikalija sredstva! Bodite pozorni da nič ne priteče v ohišje spajkalnika!

Napravam katerim je potekla življenska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki. To onesnažuje življensko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih... S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

TEHNIČNI PODATKI

napetost napajanja: 230 V ~ / 50 Hz

taliva varovalka: 230 V ~ / 1 A

zmožljivost: 48 W / 24 V ~

temperatura vrha za spajkanje: 150 - 420 °C

vzdrževanje postavljene temperature: ± 12 °C

dolžina spajkala: 207 mm

dolžina priključnega kabla spajkala: 1,05 m

dolžina priključnega kabla kompleta: 1,2 m

dimenzije kompleta: 115 x 95 x 170 mm

pritiskalna: opore spajkala, sruživa za čiščenje

vrsta rezervne palice: SMA 5051T

ODPRAVLJANJE NAPAKE :

Napaka :

Spajkalnik se ne greje


Vrh spajkalnika je izgorel

Rešitev za odpravljanje napake

Preverite omrežno napetost, preverite položaj

stikala, preverite priključek palice

Zamenjajte vrh spajkalnika



Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschověte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Děti mladší 3 let se nesmí pohybovat v blízkosti přístroje, vyjma případů, když jsou pod neustálým dohledem.

Děti starší 3 let a mladší 8 let mohou přístroj pouze vypínat/zapínat, a to za předpokladu, že přístroj byl standardně instalován a uveden do provozu, dále když jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečí spojenému s používáním přístroje.

Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dále děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly náležitě poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem.

UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto přístroje mohou být horké a mohou způsobit popáleniny. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat v případě, kdy jsou přítomné děti a nemohoucí osoby.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte příliš veliké množství cínu, jenom kolik je nezbytně nutné! • Podle možnosti pracujte s címem plněným pájecí živicí! • Nedoporučuje se vedle/ místo pájecí živice používat jiný pájecí prostředek, protože tyto mají velice často kyselý charakter (pájecí pasta, pájecí olej ...). A když jste přeci takové něco použil, tak po ukončení pájení je nutné odstranit zbytky této látky! • Teplota tání pájecích cínů různého složení může být značně odlišná, to může prodlužovat dobu pájení. • V průběhu pájení a po ukončení práce dohlédněte na to, aby se vedle teplého přístroje nenacházeli lehko zápalné látky! • Při provozu a těsně po něm se vyhýbejte přímému dotyku s hrotom, dotýkejte se výhradně rukojetí! • Obrobek podle možnosti nedržte v ruce, ale umístněte jej do svéráku nebo do pomocného stojánského stojánku! • Dbejte na to, že přehřátí může způsobit také poruchu právě pájených přípojek, součástek! • Pracujete jenom v dobře větrané místnosti, a nevdechujte jedovatý dým, který vzniká při pájení! • Teplé pistole po použití nenechávejte bez dozoru! • Neodstraňujte pájecí špičku, pokud je přístroj ještě teplý, protože se zkracuje životnost hrotu!
- Pájecí přístroj vždy nechte přirozeným způsobem vychladnout! • Připojovací kabel nesmí být ve styku s ohřívanými kovovými součástkami! • Před zahájením každé údržbové práce (výměna pájecího hrotu, čištění) a po ukončení pájení vypněte ze sítě vytažením zástrčky ze zásuvky! • Chraňte přístroj před přímým působením tepla, vlhkosti, páry, prachu! • Používejte jej jenom ve vnitřním suchém prostředí! • Při poškození připojovacího kabelu nebo povrchových krytů okamžitě odpojte od elektrické sítě, a obraťte se na odborníka! • Udržujte mimo dosah dětí! • Odstranění krytů je zakázáno a životu nebezpečné!



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoliv části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!



Jestliže dojde k poškození připojněho sítového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!

Pájecí páka –pracoviště použití v první řadě u sdělovací techniky a u silnoproudých elektrických přístrojů, přípojek, vypínačů, při měkkém pájení s malou náročností na teplo. Je ideálním druhem pro vykonávání práce profesionálního mechanika. Teplota hrotu pájecí páky je nastavitelná v širokém rozmezí podle momentálního použití a přístroj udržuje nastavenou teplotu. Na rukojeti se nachází silikonová guma, kabel páky je tepelně odolný silikonový kabel. Pomocí houby v příslušenství se jednoduše udržuje hrot v čistotě. Naklápací stojan pájecí páky je možné přimontovat na kteroukoliv stranu pájecího pracoviště.

Přednosti vůči klasické pájecí páce:

- precizní nastavení a kontrola teploty
- rychlý ohřev a udržování nastavené teploty
- vysoká provozní a požární bezpečnost
- zajištění plynulého výkonu práce

1. objímka pojistiky • 2. signalizace teploty • 3. tepelně odolný silikonový kabel • 4. rukojet • 5. silikonový ochranný plášt • 6. tepelně čidlo • 7. pájecí špička • 8. upevňovací matice • 9. zapinač vypínač • 10. nastavení teploty • 11. přepínač signalizace • 12. aktuální teplota (READ) • 13. nastavená teplota (SET) • 14. houba na čištění pájecí špičky • 15. stojan na pájecí páku

1. Očistěte pájenou plochu. Nesmí na ni zůstat nečistota oxidace. V případě potřeby je nutné použít smirkové plátno nebo jiný čisticí prostředek. Očištěných ploch se již více nedotýkejte.
2. Je nutné zkontrolovat zdali je řádně dotažena matka upevnění pájecí špičky a jestli že zapínací vypnut.
3. Zastrčte zástrčku pájecí páky do zásuvky na boku pájecího pracoviště.
4. Umístěte stojan na pájecí páku podle osobní potřeby na libovolnou stranu pracoviště a nastavte uhel stojanu, pak do ní umístěte pájecí páku.
5. Do zásuvky zastrčte zástrčku pracoviště a poté zapněte vypínač (0-l) nacházející se na přední straně.
6. Přepínač DISPLAY přepněte do polohy SET, pak nastavte potřebnou teplotu. V čase ohrevu trvale svítí červená kontrolka HEATER ON, při udržování stanovené teploty bliká. Po ukončení doby ohrevu se dotkněte hrotom pájecí páky pájecího cínu. Pájecí páka je připravena k použití.

Poznámky:

- Na DISPLAYu v závislosti na poloze přepínače je možné odečíst nastavenou teplotu (SET), nebo aktuální teplotu (READ). Regulátor teploty pracuje stejně v obou polohách přepínače.
- Zařízení je možné plynule používat, před přehřátím jej chrání zabudovaný ochranný prvek.
- Optřebení pájecího hrotu je přirozený úkaz. V případě nutnosti jej vyměňte po uvolnění upevňovací matky. Náhradní hrot musí být shodného typu jako původní! Pájecí hrot je nutné pravidelně čistit os ulpěném znečištění! Od výrobce vložený hrot je mědený s železným povlakem, který má značně dlouhou životnost. Mimo provoz je doporučeno skladovat s povlakem cínu. V případě oxidace je možné očistit cístem lhem nebo jemným smirkovým plátnem. Pak se musí okamžitě zahřát a nechat cínu pokrovat. Po každých 20 provozních hodinách se doporučuje hrot odstranit a očistit.
- Dokonalé pájení je, když se pájecí cín rozběhne po pájené ploše, vytvářejíc jakousi filmovou vrstvu. Objevení se malých hrudek, nebo perliček poukazuje na příliš malou teplotu hrotu, nebo na znečištění hrotu/povrchu.

ČIŠTĚNÍ

Za účelem zajištění optimální funkčnosti je nutné přístroj v závislosti na rozsahu znečištění, avšak alespoň jednou za měsíc, pravidelně čistit. Odpojte sítovou zástrčku tahem od elektrického napětí a před čištěním nechte nejméně 20 minut horkou jednotku vychladit! K čištění zařízení používajte měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Na elektrické součásti uvnitř zařízení se nesmí dostat voda!

Přístroje, které již nebudeš používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Neopotrebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdát v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdát můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahující se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

TECHNICKÉ ÚDAJE


napájecí napětí: 230 V ~ / 50 Hz
tavná pojistka: 230 V ~ / 1 A
výkon: 48 W / 24 V ~
teplota pájecí špičky: cca. 150 – 420 °C
udržování nastavené teploty: ± 12 °C
délka pájecí páky: 207 mm
délka připojovacího kabelu pájecí páky: 1,05 m
délka připojovacího kabelu pracoviště: 1,2 m
rozměr pracoviště: 115 x 95 x 170 mm
příslušenství: stojan na držení páky, čisticí houba
typ náhradnej spájkovačky: SMA 5051T

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD:

Závada
Pájka se nezahřívá

Spáli se pájecí hrot

Odstranění závad
Zkontrolujte napájecí kabel, zkontrolujte polohu a nastavení přepínače, zkontrolujte připojení pásky
Vyměňte koncovku páky



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**H – 9027 Győr, Gesztenyefű út 3. • www.sal.hu • Származási hely: KínaDistribútor: **Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o.**

Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400

• www.salshop.sk • Krajina pôvodu: ČínaDistributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**

J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 Cluj-Napoca, județul Cluj, România,

Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337

Tel.: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489 www.somogyi.ro • Tara de origine: ChinaUvoznik za SRB: **Elementa d.o.o.**

Jovana Mikića 56, 24000 SUBOTICA, SRBIJA Tel.: ++381(0)24 686 270

www.elementa.rs

Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kína

Proizvodnja: Somogyi Elektronic Kft.

Distributer za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.**

Cesta zmage 13A, 2000 Maribor

Tel.: 05 917 83 22 • Fax: 08 386 23 64

Mail: office@elementa-e.si • www.elementa-e.si

Država porekla: Kitajska



Made for Europe



SOMOGYI ELEKTRONIC®